


Section

Perbedaan antara Gbr. Tampak dan Gbr. Potongan :

Gbr Tampak : umumnya berwarna dan tidak memperlihatkan potongan dan material secara detail

Gbr Potongan : Tidak perlu berwarna. Gambar memperlihatkan potongan dan material secara detail. Gambar ini dipakai sebagai gambar kerja untuk produksi.



Section

garis notasi potongan terlihat pada gambar layout furniture.

Garis potongan, B – B'
Arah ruangan yang akan digambar mengikuti arah panah (keatas)

Garis potongan, A – A'
Arah ruangan yang akan digambar mengikuti arah panah (ke samping kanan)

